



## شرح وظایف بخش جداسازی سرم و NA-K

۱. حضور بموقع در بخش و گرفتن لیست کار و انجام کلیه آزمایشات لیست مربوطه
۲. نوشتن **Log book** بخش NA-K
۳. جداسازی سرم
۴. رعایت دستورالعمل نگهداری سرویس دستگاه (نگهداری روزانه-هفتگی، ماهانه، موردی و ...)
۵. انجام شست و شو روزانه، هفتگی و ماهانه دستگاه اتوآنالایزر NA-K
۶. درخواست مواد مصرفی کیت های مورد نیاز با پیش بینی حداقل سه ماهه و اعلام قبل از یک ماه از اتمام وسایل به سوپروایزر
۷. انجام سایر امورات مربوطه که از طرف مسئول فنی و سوپروایزر ارجاع می گردد.
۸. ثبت موارد عدم انطباق به صورت روزانه و گزارش دهی به بخش
۹. گزارش محدوده بحرانی به بخش
۱۰. انجام کنترل کیفی بخش NA-K

سوپروایزر آزمایشگاه