

بخش تصویربرداری مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل

شرح وظایف سوپروایزر رادیولوژی

تعریف: سوپروایزر یکی از کارشناسان رادیولوژی است که از طریق مسئول فنی رادیولوژی به ریاست واحد درمانی جهت تصدی این پست معرفی می شود. در صورت نبود کارشناس یکی از کاردانها برای این مسئولیت معرفی می شود.

علاوه بر شرح وظایف کارشناس رادیولوژی وظایف زیر بر عهده سوپروایزر رادیولوژی است.

- ۱- ایجاد هماهنگی لازم بین قسمت‌های مختلف رادیولوژی
- ۲- بررسی واحد کنترل کیفی قسمت های بخش و ارائه نتایج به مسئول فنی رادیولوژی
- ۳- رفع مشکلات با استفاده از چارت های کنترل کیفی
- ۴- عهده داشتن مسئولیت انبار داخلی و فعالیت در زمینه تهیه به موقع تجهیزات مورد نیاز از جمله فیلم و لوازم مصرفی
- ۵- کنترل دائمی تجهیزات مصرفی ، داروها و... از نظر تاریخ مصرف و نحوه نگهداری صحیح آنها
- ۶- تنظیم برنامه های روزانه و کشیک رادیولوژی
- ۷- بازیابی کنترل دائمی و به موقع کلیه دستگاههای رادیولوژی و ارائه نتایج به مسئول فنی مربوطه و پیگیری جهت تعمیر به موقع دستگاه
- ۸- ایجاد هماهنگی لازم بین پرسنل جهت استفاده از مرخصی های اجباری ، استحقاقی و استعلاجی
- ۹- همکاری با مسئول آموزش واحد در امر آموزش پرسنل واحد
- ۱۰- داشتن همکاری لازم و به موقع با مسئول فیزیک بهداشت مرکز